◎第２次診断（判定指標　Is=0.63　CTU・SD=0.27）

学校名	建物区分		構造	区分	Is値				CTU・SD	診断実施年度		建築年月
					1次診断		2次診断			1次診断	2次診断	
虻田小学校	校舎		R	新基準	－		－		－	－	－	昭和61年12月
洞爺湖温泉小学校	校舎		R	新基準	－		－		－	－	－	平成14年10月
とうや小学校	校舎		R	旧基準	1階X方向	0.490	1階X方向	0.567	0.607	平成18年11月	平成22年1月	昭和42年11月
					1階Y方向	0.690	1階Y方向	0.327	0.438			
					2階X方向	0.630	2階X方向	0.650	0.697			
					2階Y方向	1.020	2階Y方向	0.776	0.485			
虻田中学校	校舎	①棟	R	旧基準	1階X方向	1.140	1階X方向	0.897	0.873	平成18年11月	平成22年1月	昭和42年3月
					1階Y方向	0.540	1階Y方向	0.491	0.526			
					2階X方向	1.710	2階X方向	1.071	0.656			
					2階Y方向	0.810	2階Y方向	0.667	0.468			
		②棟 ③棟			1階X方向	0.800	1階X方向	0.439	0.588			昭和46年6月
					1階Y方向	0.810	1階Y方向	0.371	0.497			
					2階X方向	1.010	2階X方向	0.885	0.948			
					2階Y方向	2.310	2階Y方向	0.470	0.504			
		⑪棟			1階X方向	2.000	1階X方向	0.514	0.501			昭和50年1月
					1階Y方向	1.050	1階Y方向	0.824	0.883			
					2階X方向	3.260	2階X方向	0.685	0.735			
					2階Y方向	1.430	2階Y方向	0.671	0.719			
		⑫棟			1階X方向	0.880	1階X方向	0.672	0.721			
					1階Y方向	1.700	1階Y方向	0.695	0.745			
					2階X方向	1.010	2階X方向	1.122	1.203			
					2階Y方向	2.560	2階Y方向	0.841	0.901			
洞爺湖温泉中学校	校舎		R	旧基準	1階X方向	0.880	1階X方向	0.425	0.461	平成18年11月	平成22年1月	昭和56年3月
					1階Y方向	0.560	1階Y方向	0.803	0.408			
					2階X方向	1.010	2階X方向	0.877	0.469			
					2階Y方向	0.380	2階Y方向	0.714	0.773			
					3階X方向	1.570	3階X方向	1.368	0.556			
					3階Y方向	0.530	3階Y方向	1.044	0.347			
	ボイラー室		R		－		X方向	3.466	1.251	－		
					－		Y方向	3.466	1.251			
洞爺中学校	校舎		R	新基準	－		－		－	－	－	昭和56年12月
洞爺高等学校	校舎		R	旧基準	1階X方向	1.000	－		－	平成18年11月	－	昭和36年5月
					1階Y方向	0.830			－			
					2階X方向	1.440			－			
					2階Y方向	1.440			－			

◎優先度調査及び2次診断（判定指標　Is=0.70　q=1.00）

学校名	建物区分	構造	区分	優先度調査（評価ランク）	2次診断			診断実施年度		建築年月
					Is値		q値	優先度調査	2次診断	
虻田小学校	体育館	S	新基準	－	－		－	－	－	昭和56年10月
洞爺湖温泉小学校	体育館	R	新基準	－	－		－	－	－	平成14年10月
とうや小学校	体育館	S	旧基準	④	桁行方向	0.110	0.340	平成18年11月	平成22年1月	昭和42年11月
					張間方向	1.210	1.660			
虻田中学校	体育館	S	旧基準	②	桁行方向1階	0.470	0.860	平成18年11月	平成22年1月	昭和48年7月
					張間方向1階	0.720	1.090			
					桁行方向2階	0.520	0.940			
					張間方向2階	－	－			
洞爺湖温泉中学校	体育館	S	旧基準	④	桁行方向1階	1.270	1.082	平成18年11月	平成22年1月	昭和56年10月
					張間方向1階	2.077	1.851			
					桁行方向2階	0.210	0.650			
					張間方向2階	0.870	1.540			
洞爺中学校	体育館	S	新基準	－	－		－	－	－	昭和57年11月